

2021 Volkswagen VW Polo 5HB TSI Comfortline		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-AWDKL	999 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2021/06	16,867 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WVWZZZAWZMU068659	406 × 175 × 145 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Back Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 6月	メーカー フォルクスワーゲン 車名 ポロ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5					
車種 自家用・その他 ()	排気量 1000 cc	型式 3BA-AWDKL	通称 型式	内装 A・B・C					
車検 8年6月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日取り込み () 取替・取替説明書 等)						
走行 16,867 km	シフト フロア	AT							
外装色 ブルー	カラーNo. AG・AG・WAG・ ()	エアコン	装備品のみ O印 を記入						
()	内装色 ()	乗車定員 5人	()	() サンルーフ 革シート					
左・右 左・右	輸入 区分	12,070円・ 預託金	エアロ	ABS () TV ()					
セールスポイント セーフティパッケージ、テクノロジーパッケージ、純正ナビ、バックカメラ、LEDヘッドライト、純正15インチAW、ACC、ブラインドスポットディテクション、パークアシスト、パークディスタンスコントロール、ETC2.0、PUSHスタート、スマートキー、ワイヤレスチャージング									
検査記入欄									
修復歴 有・ ()									
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	Q	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録No.					名 変 中				
月					日 までに変更できる方				
登録番号	WVWZZZAWZMU068659								
FW	()	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディ穴	スレ		
車重	cm	cm	cm	最大積載量 kg					