


2021 Volkswagen VW T-Cross TSI Active		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-C1DKR	999 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2021/08	38,495 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WVGZZZC1ZMY146763	412 × 176 × 158 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Pre-Collision Braking		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R3 / 8月		メーカー フォルクスワーゲン		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点 4.5																					
車名 T-クロス		グレード TSI アクティブ		駆動方式 2WD		燃費区分 4WD																							
車種 自家用・その他 ()		排気量 1000 cc		型式 3BA-C1DKR		通称 型式		内装 A・⑨・C																					
年 -		月 -		日 -		燃料 ガソリン		変速機 AT																					
走行 38,495 km		シフト AT		燃料消費率 12.510 km/L		後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																							
外装色 レッド		カラーNo. LP3G		エアコン ⑨		整備記録 5人		整備品のみ O印 を記入																					
左・右 左		輸入区分 デ		並行 12,510円		ナビ ⑨		TV ⑨																					
セールスポイント		 修復歴 有・⑨																											
検査記入欄		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>Q</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table> 登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中 車体番号 WVGZZZC1ZMY146763								A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	Q	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	Q	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
PW ⑨		備A		フレ		外装		小																					
内装		⑨		⑨		⑨		⑨																					