

2022 BMW BMW X6 xDrive 35d M Sport		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3CA-GT8230S	2,992 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/02	27,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Diesel)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WBAGT820309K36328	495 × 201 × 170 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Power Tailgate		Power Seats (Front)	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Parking Assist (Auto Steering)		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
360° Camera		Navigation System	
HiFi Surround Speaker System (205W, 1...			
INSPECTOR REPORT			
Small wrinkles on seats, minor stone chip on front windshield.			

初年度登録	メーカー R4 /	車名 BMW X6	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クワコラン	評価点 5																																																				
	2月	X 6	xDrive35d Mスポーツ	駆動方式 2WD 4WD																																																					
車種 自乗用・その他（ ）	排気量 3000	CC CC	型式 3CA-GT8230S	運転形式	内装 A・B・C																																																				
車検 9年2月抜消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品（保証書・取扱説明書等）																																																						
走行 1万7千000km	シフト フロア 8 AT																																																								
外装色 アルビノ・ホワイト（ ）	カラーNo. モナコ	QD・AAD・WAD・（ ）	新着品のみのO印を記入																																																						
()	内装色 黒	乗車人数 5人	サドルフ																																																						
左・前・右 G・E・F	走行 23,920円	買取り額 E・F・G	TV																																																						
セールスポイント																																																									
本革シート/キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ4WD/D ETC/オートクルーズコントロール/L E Dヘッドライト/横滑り防止装置(E S C) /パワーステアリング/電動リアゲート/バックカメラ																																																									
検査記入欄																																																									
シートしわvF ガラス飛び小																																																									
検査位置 有、(A)																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボディ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>ボディ</td> <td>ヘッド</td> <td>F</td> <td>熱線感知センサー</td> <td>G</td> <td>ガラス割れ</td> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サブ</td> <td>C</td> <td>調査</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> <td colspan="5"></td> <td>名義主</td> </tr> </tbody> </table>						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディ	ヘッド	F	熱線感知センサー	G	ガラス割れ	W	補修跡	S	サブ	C	調査	X	交換済	XX	交換済						名義主
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																
ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディ	ヘッド	F	熱線感知センサー	G	ガラス割れ	W	補修跡	S	サブ	C	調査	X	交換済	XX	交換済						名義主																																
登録地 月 日 家で名義主であるか 車体番号 WBAG T820309K36328 シリル No.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>エンジン</th> <th>機A</th> <th>フレ</th> <th>内装</th> <th>小</th> <th>オイル</th> <th>エプロ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨロレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オチイタス</td> <td>ズレ</td> </tr> </tbody> </table>						FW	エンジン	機A	フレ	内装	小	オイル	エプロ	内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オチイタス	ズレ																																				
FW	エンジン	機A	フレ	内装	小	オイル	エプロ																																																		
内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オチイタス	ズレ																																																		