

2022 BMW_Mini BMW Mini 3HB Cooper S Resolute Edition		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-XR20MW	1,998 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/12	6,000 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Green	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMW52DH0602T18394	388 × 173 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Parking Assist (Auto Steering)		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Whitening of unpainted plastic parts			

初年度登録		メーカー MINI		ドア数 3		ボディ種類 コンパクトハッチバック		特価点																																							
R4 / 12月		車名 MINI		グレード クーパース レゾリューション・エディション		駆動方式 2WD 4WD		9.5																																							
車種 自家用・その他（ ）		排気量 2000 CC		型式 3BA-XR 20MW		燃費 内装		A・B・C																																							
年次 9 年 1 月 2 日		抹消 燃料 エンジン ディーゼル		材料 ハイブリッド		走行距離 償還率 保証書・取扱説明書等																																									
走行 口内にマーク付取組人(※交換)・(※盗難) (※失窃) 左 万 円 6,000		マイル シフト フロア 7 AT		色 カラーNo. AD・AGD・WAG・()		新価格のみ O印 を記入																																									
外装色 レベラ・グリーン		内装色 標準塗装		乗員定員 4人		オプション F1 F2 A1 サルーフ 革シート		E1 E2 G2 TV クロス																																							
シロ		左・右(輸入区分)		走行		リサイクル料		16,240円・税別																																							
セールスポイント																																															
キーレスエントリー/A B S 運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/メモリーナビゲーション/衝突被害軽減ブレーキETC/アイドリングストップ/スマートキー/盗難防止システム/オートクルーズコントロール/L E D ヘッドライト/横滑り防止装置(E S C)/シートヒーター/バックカメラ/障害物センサー/パーキングアシスト/M T モード付き																																															
検査記入欄																																															
無塗装樹脂部白化																																															
修復歴 有 (●) <table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>へこみ凹み</th> <th>B</th> <th>キズへくみ</th> <th>P</th> <th>色あせ・ヤケ</th> <th>G</th> <th>ガラス欠け</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>傷跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>O</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </tbody> </table> 登録地 No. _____ 月 _____ 日 _____ 日 家で各處まで見る 車体番号 WMW52DH0602T18394 <table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トボ石</th> <th>傷A</th> <th>ウレ</th> <th>外装</th> <th>小 A・U</th> <th>ホイル G・H・曲</th> <th>エアロ A・フレ</th> <th>シリアル No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガス</td> <td>オーデイクス</td> <td>スレ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										A	キズ	U	へこみ凹み	B	キズへくみ	P	色あせ・ヤケ	G	ガラス欠け	W	傷跡	S	サビ	O	腐食	X	交換済	XX	交換済	FW	トボ石	傷A	ウレ	外装	小 A・U	ホイル G・H・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガス	オーデイクス	スレ	
A	キズ	U	へこみ凹み	B	キズへくみ	P	色あせ・ヤケ	G	ガラス欠け																																						
W	傷跡	S	サビ	O	腐食	X	交換済	XX	交換済																																						
FW	トボ石	傷A	ウレ	外装	小 A・U	ホイル G・H・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																																							
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガス	オーデイクス	スレ																																								