

2022 BMW_Mini BMW Mini Clubman Cooper D Clubman		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3DA-BB20M	DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2022/04	MILEAGE 33,761 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WMW72BB0502S31589	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera Navigation System		Pre-Collision Braking 360° Camera	
INSPECTOR REPORT			
Minor exterior line scratches, light interior stains, interior trim scratches, minor damage (A) on lower bumper, headlight discoloration.			

年式登録 R4 / 4月	メーカー MINI MINI	ドア数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	評価点 9																																									
車種 自家用・その他 ()	年式 2000	型式 CC	3DA-BB20M	内装 A・C																																									
車検 - 年 月 / 日	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	変速機 5速MT	駆動方式 2WD 4WD																																										
走行 CPRにマーク記入(※ 全数 ※ 必ず年・月・日) [] [] [] 3 3 [] 7 6 1 []	シフト フロア AT	輸送用品 () 等・取扱説明書 等 ()																																											
外装色 クロ	カラーNo. AG・G・WAC・()	新車のみのO印を記入																																											
()	内装色 新車実況	5人	サドル付 革シート																																										
左・右 左・右	輸入区分 デュー	車行 リサイクル	17,800円	登録料 エロップ																																									
セールスポイント																																													
検査記入欄 外装傷 線キズ、室内薄汚れ、室内内張傷、バンパーA、ヘッドライト変色																																													
修復歴 有・無																																													
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘビキズ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘビキズ</td> <td>P</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>擦傷</td> <td>S</td> <td>ヤベ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 登録No. 月 日 年式 色 度 </td> <td>名義人</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 車検番号 BMW728B0502531589 </td> <td></td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘビキズ	B	キズ・ヘビキズ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	擦傷	S	ヤベ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録No. 月 日 年式 色 度									名義人	車検番号 BMW728B0502531589										
A	キズ	U	ヘビキズ	B	キズ・ヘビキズ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																				
W	擦傷	S	ヤベ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																				
登録No. 月 日 年式 色 度									名義人																																				
車検番号 BMW728B0502531589																																													
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>シロ</td> <td>黒</td> <td>フレ</td> <td>内装</td> <td>ホ</td> <td>ホイル</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>④・⑤</td> <td>④・⑤</td> <td>④・⑤</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>シロ</td> <td>ヤベ</td> <td>コガ</td> <td>コガ</td> <td>オキ・オキ</td> <td>④・⑤</td> <td>④・⑤</td> </tr> </table>					FW	シロ	黒	フレ	内装	ホ	ホイル	エアロ						④・⑤	④・⑤	④・⑤	内装	シロ	ヤベ	コガ	コガ	オキ・オキ	④・⑤	④・⑤																	
FW	シロ	黒	フレ	内装	ホ	ホイル	エアロ																																						
					④・⑤	④・⑤	④・⑤																																						
内装	シロ	ヤベ	コガ	コガ	オキ・オキ	④・⑤	④・⑤																																						