


2022 BMW_Mini MINI Cooper D Crossover		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
42BT20	1,995 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/10	55,445 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMW42BT0503P58396	431 × 182 × 159 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Power Tailgate		Pre-Collision Braking	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	MINI		ドア枚数	5	ボディタイプ	SUV/クロカン	評価点	4.5																																																		
R4 / 10月	車名	MINI		グレード	クーペD クロ スオーバー		駆動区分 1600 4WD																																																				
車庫	自家用 ・ その他 ()	排気量	2000 CC	型式	42BT20		運転形式	内装	A・B・C																																																		
車検	9年10月 / 抹消	燃料	ガソリン	デューセル	後日選り品 (色選・取付品等)																																																						
走行	9年10月 / 抹消	シフト	ハイドラマチック ()	フロア 6 AT																																																							
外装色	カラーNo. (B71)	エンジン	AG・GAG・WAG・()	新装品のみ O印 を記入																																																							
()	色変更は1回に1色限り記入	内装色	標準定員 5人	エレクトロニック																																																							
ハズレ	左・右・後入れ	デューセル	走行	18,170円	ETC	エレクトロニック	ナビ	TV	キーレス																																																		
セールスポイント																																																											
スマートキー☆ETC☆バックモニター☆LEDヘッド ライト☆オートクルーズコントロール☆ディスプレイ オーディオ☆シートヒーター☆クリアランスソナー☆前 後ドライブレコーダー																																																											
検査記入欄																																																											
<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/凹み</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>色あせ/剥け</td><td>G</td><td>ガラス/キズ</td></tr> <tr> <td>W</td><td>修繕跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換品</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td colspan="8">登録地</td> <td colspan="2">名義人</td> </tr> <tr> <td colspan="8">月 日</td> <td colspan="2">まで(に名義できる方)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">車体番号</td> <td colspan="2">WWW42BT0503P58396</td> </tr> </table>										A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ・ヘコみ	色あせ/剥け	G	ガラス/キズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済	登録地								名義人		月 日								まで(に名義できる方)		車体番号								WWW42BT0503P58396		
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ・ヘコみ	色あせ/剥け	G	ガラス/キズ																																																			
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済																																																		
登録地								名義人																																																			
月 日								まで(に名義できる方)																																																			
車体番号								WWW42BT0503P58396																																																			
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーディオ</td> <td>スレ</td> <td>車庫</td> <td>長さ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>431cm</td> <td>幅</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>182cm</td> <td>高さ</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>159cm</td> <td>最大積載量</td> </tr> </table>										FW	トビ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ	スレ	車庫	長さ									431cm	幅									182cm	高さ									159cm	最大積載量
FW	トビ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																																																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ	スレ	車庫	長さ																																																		
								431cm	幅																																																		
								182cm	高さ																																																		
								159cm	最大積載量																																																		



修復歴 有： 無									
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ・ヘコミ	C	色あせ/サビ	G	ガラス/窓
W	鉄粉跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
									名義中
登録No. _____ 月 _____ 日 _____ まで名義できる方									
車体 番号 BMW42BT0503P 58396									
シリアル No. _____									
年額	最低	431 円	税	182 円	最高	159 円	最大償還額		
元金 _____ 円									