

2022 Daihatsu Thor X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 5BA-M910S	DISPLACEMENT 996 cc		
YEAR / REG. 2022/06	MILEAGE 41,800 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. M910S-0019049	DIMENSIONS (L X W X H) 370 × 167 × 174 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Steering wheel scuff, various dents			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R4		メーカー ダイハツ		ドア枚数 5		ボディ構造 ミニバン/ワンボックス		評価点 4																					
6月		車名 トール		グレード X		駆動区分 2WD 4WD																							
車種 自家用・その他(レンタカー)	排気量 1000 cc	型式 5BA-M910S	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (☒ 傷・ ☒ 取付・ ☒ 等)	内装 A・ ☒ ・C																							
車検 - - 年 / 月	シフト インパネ	AT																											
走行 41,800 km	カラーNo. B82	エアコン	新車定員 5人																										
外装色 紺	内装色	AW	サンルーフ	革シート	新車定員 5人																								
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	9,720円	エアロ	ナビ	TV	モーター																					
セールスポイント プッシュスタート★左側パワースライドドア★デアイ サー★アイドリングストップ★クリアランスソナー★																													
検査記入欄 ハンドルスレ 各傷凹					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/割れ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
登録No. M910S-0019049					名義中 月 日 までに名義できる方																								
シリアル No.					最大積載量 Kg																								
FW	トビ	備A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ																						
内装	ヨブレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	3D	長さ 370 cm	幅 167 cm																				