

2022 Honda N-BOX L		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JF3	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/09	333,828 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JF3-5198016	340 × 148 × 179 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Sliding Doors (Both Sides) (Drive...	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Main equipment OK. Headliner scuffing (medium). Pillar trim A (small). Exterior line scratches. Tire cracks. Door trim A (medium). Steering wheel scuffing (medium). Front glass stone chip (medium).			

初年度登録		メーカー ホンダ		ドア数 5		ボディ形状 軽四		評価点																					
R4 / 9月		車名 N-BOX		グレード L		駆動区分 2WD 4WD		4																					
車種 自家用・その他()	国産車	360 CC	型式 JF3	通称形式	内装 A・G・C																								
乗換 年 月 日	色 白	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日返り品 (保証書・取扱説明書等)																									
走行 km 333,828	ナンバー 333 828	エンジン マイブリッド	インパネ AT																										
外装色 クリスタルブラックパール	カラーNo. A9	オプション AQ・AG・WAG・()	新着品のみのO印を記入																										
()	内装色 黒革調	乗員定員 4人	☒ サンルーフ ☐ ナビ ☐ その他																										
シロ	左・右	輸入区分	ディーラー	走行	リサイクル料	8,550円 / 月間支払																							
セールスポイント																													
フルフラットバックカメラ/E/C横滑り防止装置(E S C) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S /助手席エアバック/ワンセグTV /衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/ベンチシート/サイドカメラ					修復歴 有 ()																								
検査記入欄					<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> </tr> <tr> <td>不正な修理確認OK</td> <td>不正な修理確認NG</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> <td>不正な修理確認不明</td> </tr> </table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	不正な修理確認OK	不正な修理確認NG	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																				
不正な修理確認OK	不正な修理確認NG	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明	不正な修理確認不明																				
主要部品確認OK 天窓付() ビューポート() 内装確認OK タイプB ドア内張り() ハンドル付() フォグランプ付()					年 月 日 までに名義できる JF3-5198016																								
PW	トビ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリア	他																				
内装	ゴロン	シミ	ヤレ	コガ	コガ	オーデ	スレ	劣化	他																				