

2022 MAZDA Carol 5D Hybrid GX		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5AA-HB97S	657 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/09	8,100 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HB97S-101038	340 × 148 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4.5					
R4 / 9月	車名 キャロル	グレード ハイブリッドGX	駆動区分 2WD 4WD						
車歴 自家用・その他()	排気量 660 cc	型式 5AA-HB97S	過渡形式	内装 A・B・C					
車検 9年8月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (装着・取付説明書等)						
走行 口内にマーク記入(※交換・減点なし) ⑧ 10万8千100マイル	シフト インパネ AT								
外装色 ブルー	カラーNo. (WBC)	エアコン AC・AG・WAC・()	新装品のみの印を記入						
() 色変更は口内に「色変」と記入	内装色	乗車定員 4人							
ハンドル 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料	PS	PT					
		7,210円 ・預託金	AW	サンルーフ					
			エアバック	ナビ					
			TV	モータース					
セールスポイント									
スマートキー★シートヒーター★ブッシュスタート★アイドリングストップ★クリアランスソナー★衝突軽減ブレーキ★LEDライト★									
検査記入欄									
各傷凹									
修復歴 有。(無)									
A	キズ	U	へこみサレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換所
登録No.									名義中
月 日 までは名義できる方									
車体番号	HB97S-101038								
シリアル No.									
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小 A・G	ホイール A・曲 A・フレ	エアロ		
内装	ヨコレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コグ穴	オーデオ穴	⑨	車庫	長さ 339cm 幅 147cm 高さ 152cm 最大積載量