

2022 Mazda CX-8 XD PROACTIVE 4WD		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3DA-KG2P	2,188 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022	47,038 km		
DOORS	DRIVETRAIN		
5	4WD		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Diesel		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Gray		
BODY TYPE			
SUV			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
KG2P-363695	490 × 184 × 173 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Tailgate	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
Navigation System		Bose Sound System (AUDIOPILOT2 + C...	
INSPECTOR REPORT			
Thin line on lower driver's side of windshield, scratches on left side sill, light scratches on instrument panel.			

年式登録番号	メーカー マツダ	ドア数 5	ボディクロソム SUV/クロナン	呼称名 新車種																												
R4 / —月 —日	車名 C X - 8	グレード XD プロアクティブ 4WD	燃費区分 2WD 4WD	4.5																												
車種 自動車 ・ その他 ()	排気量 2180 CC	型式 3DA-KG2P	運転形式	所属 A・C・D																												
車検 — 年 — 月 — 日	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	モーター AT	後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																													
走行 (両方にマークを記入(※) 交換 ● (※左記 ※ 年換))	シフト																															
カラー マシニンググレイプルミアムメタリック ()	エンジン QD・AAO・WAD・()	新車品のみ O印 を記入																														
内装色 ()	車検年度 人	PS	PW	AW	サンルーフ	革シート																										
左・右・後 左・後 ディーラー・車行	リサイクル料 14,660円	関係店 エプソン	ABS	GZ	TV	キーレス																										
セーカスポイント																																
検査記入欄																																
フロントガラス運転席側下部には薄い線 左サイドシルには擦り傷 インパネに落傷																																
検査点																																
修復歴 有、 G																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>ヘコミ割れ</th> <th>B</th> <th>キズ・ヘコミ</th> <th>D</th> <th>鉄板変形</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ガラス割れ</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>軽微</td> <td>S</td> <td>中</td> <td>C</td> <td>軽微</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							A	キズ	U	ヘコミ割れ	B	キズ・ヘコミ	D	鉄板変形	E	F	ガラス割れ	G	ガラスキズ	W	軽微	S	中	C	軽微	X	交換済	XX	交換済			
A	キズ	U	ヘコミ割れ	B	キズ・ヘコミ	D	鉄板変形	E	F	ガラス割れ	G	ガラスキズ																				
W	軽微	S	中	C	軽微	X	交換済	XX	交換済																							
登録年月日： 月 日 所在地： 市町村																																
車体番号： KG2P-363695																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トランス</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>内装</th> <th>小</th> <th>オイル</th> <th>エアロ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							FW	トランス	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ																		
FW	トランス	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内装</th> <th>シート</th> <th>ヤブ</th> <th>コギ</th> <th>コギ穴</th> <th>オーディオ</th> <th>その他</th> <th>最大積載量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							内装	シート	ヤブ	コギ	コギ穴	オーディオ	その他	最大積載量																		
内装	シート	ヤブ	コギ	コギ穴	オーディオ	その他	最大積載量																									
重量： 490kg 全長： 184cm 全高： 173cm																																