

2022 MITSUBISHI Outlander PHEV P		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5LA-GN0W	2,359 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/05	76,962 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
GN0W-0107897	471 × 186 × 174 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Leather Seats		Power Tailgate	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
360° Camera		Navigation System	
Bose Premium Sound System (9 Speak...			
INSPECTOR REPORT			
Some dirt inside the cabin, wheel scratches, door mirror scratches, minor scratches and dents.			

出品票		販売店名 20268		販売店番号 0038		シリアルナンバー		年式		評価点 4	
前年登録番号 R 04		車名 アタランダー-PHEV		シアゲル D		グレード P		2WD 4WD		4	
年 5		型式 5LA-GN09		総排気量 2.400 cc		燃料 ガソリン		駆動 前輪			
車種 R 09		年式 5月		車用途 自家用		シフト AT		年式 AC		純正装備品 ☐ つける	
走行距離 7万6千9百62 km		走行距離 7万6千9百62 km		メール (有線)		* (オプション) # (不明)		純正ナビ ナビ		純正TV SR	
外装色 ブ'ラック'イキメント' (色替無)		色替 カラー-No.		内装色 内装色		TV機能 (社外品含む) ☐ つける		純正ナビ ナビ		純正TV SR	
登録No. GN0W-0107897		車種 三河		走行距離 302 km		走行距離 3543 km		リサイクル リサイクル		11,380円/月/年 未償還	
定額 7 (人)		積載量 kg		積載量 kg		積載量 kg		積載量 kg		積載量 kg	
輸入年月 7 (人)		輸入年月 7 (人)		輸入年月 7 (人)		輸入年月 7 (人)		輸入年月 7 (人)		輸入年月 7 (人)	
セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー		セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー		セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー		セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー		セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー		セールスポイント クォーター 榮徳車 さんぽー 80SEヤナド'シスル 純正9'インサ' フルゲ' TV AndroidAuto 7'ナビ'レコー	
注事項、不具合箇所		注事項、不具合箇所		注事項、不具合箇所		注事項、不具合箇所		注事項、不具合箇所		注事項、不具合箇所	
検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ		検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ		検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ		検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ		検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ		検査員記入欄：検査票「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入 ルーム内一部汚れ	
ホイール傷		ホイール傷		ホイール傷		ホイール傷		ホイール傷		ホイール傷	
ドアミラー傷		ドアミラー傷		ドアミラー傷		ドアミラー傷		ドアミラー傷		ドアミラー傷	
小傷・小凹		小傷・小凹		小傷・小凹		小傷・小凹		小傷・小凹		小傷・小凹	