


2022 Nissan NV100 Clipper GX Turbo		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 3BD-DR17V	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2022/02	MILEAGE 7 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. DR17V-880839	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 190 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R4 / 2月		メーカー 日産		ドア枚数 5		ボディ構造 軽四		評価点 5																					
車名 NV100クリッパーバン		グレード G Xターボ		駆動区分 2WD 4WD																									
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 3BD-DR17V	通称 型式	内装 A・B・C																									
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (緑書・取付用書等)																										
走行 口内にマークを記入 (金・交換・点検・点検)	シフト インパネ	AT																											
外装色 ブラック	カラーNo. (ZJ3)	エアコン	新着品のみ O印 を記入																										
内装色 ()	乗車定員 4人	AW	サンルーフ	革シート																									
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	7,860円	オプション エアロ	ナビ	TV	モーター																					
セールスポイント 4AT キーレス リヤヒタ ブライバシガラス パーキングセンサ																													
検査記入欄 コキズ					修復歴 有 (⑤)																								
					<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
					登録No. 熊谷 480 つ 4347 名菱中 月 日 までに名菱できる方 車検番号 DR17V-880839																								
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ	シリアル No.																					
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm																				
								高さ cm	最大積重量 kg																				