


2022 Suzuki WagonR FA		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 5BA-MH85S	DISPLACEMENT 657 cc		
YEAR / REG. 2022/02	MILEAGE 33,300 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Black		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. MH85S-131801	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 165 cm		
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R4 2月	メーカー スズキ 車名 ワゴンR	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
グレード FA	駆動区分 2WD	4WD																						
車歴 自家用 ・ その他 ()	排気量 660 cc	型式 5BA-MH85S	通称 型式	内装 A ・ B ・ C																				
車検 10年2月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																					
走行 33,300 km	シフト AT																							
外装色 ブルーイッシュブラックパール3	カラーNo. ()	エアコン A ・ AAG ・ WAG ・ ()	装備品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4 人	PS	PW	AW																				
左 ・ 前	ディーラー ・ 並行	リサイクル料	6,470円 ・ 預託無	エアバック																				
セールスポイント 保証書/ETC/BD付ABS/横滑り防止装置/エアバッグ 運転席/エアバッグ 助手席/エアバッグ サイド/パワーウィンドウ/キーレス/パワーステアリング/オートライト/マニュアルエアコン																								
検査記入欄 外装AU		修復歴 有 ・ 無																						
		<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐食跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換所</td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	腐食跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換所
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	腐食跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換所															
		登録No. _____ 月 _____ 日 _____ までに変更できる方																						
		車体番号 MH85S-131801																						
FW		シリアルNo.																						
内装	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴																				
オーディオ穴	エアロ	車輪	長さ	幅																				
高さ	重量	最大積載量	Kg																					