

2022 Volkswagen VW Polo 5HB TSI Comfortline		OVERALL		4.5
		EXTERIOR	INTERIOR	
		-	-	
MODEL CODE AWDKL		DISPLACEMENT 999 cc		
YEAR / REG. 2022/05		MILEAGE 24,500 km		
DOORS 5		SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)		TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol		STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White		BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WVWZZZAWZMU102055		DIMENSIONS (L X W X H) 406 × 175 × 145 cm		
SALES POINTS				
Alloy Wheels Back Camera		Pre-Collision Braking		
INSPECTOR REPORT				

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R4 / 5月	メーカー フォルクスワーゲン ポロ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
車種 自家用・その他 ()	排気量 1000 cc	型式 AWDKL	通称 2WD	内装 A・⑨・C
車検 9年5月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 24,500 km	シフト フロア 7 AT			
外装色 ビュアホワイト	カラーNo. ()	エンジン ⑨B・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
()	内装色 (色黒)は記入	乗車定員 5人	⑨C	サンルーフ
左・右 左・右	輸入区分 デ	走行 12,070円・預託金	エアロ	ナビ
セールスポイント		修復歴 有・⑨		
バックカメラ/機滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/ターボ/オートクルーズコントロール/ミュージックプレイヤー接続可		A2-A		
検査記入欄		A キズ U ヘコみ/サレ B キズ/ヘコみ P 色あせ/ボケ Q ガラスキズ		
		W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済		
		登録No. 月 日 までに名変できる方		
		名変中		
		車検番号 WVWZZZAWZMU102055		
FW トビ石 備A フレ 外装 小 A・U A・曲 A・フレ	シリアル No.			
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディ穴 スレ	車種	長さ cm	幅 cm	最大積載量 kg