

2022 Volkswagen VW T-Cross TSI Active		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-C1DKR	999 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2022/08	16,388 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WVGZZZC1ZNY129721	412 × 176 × 158 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Pre-Collision Braking		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor interior stains			

初年度登録		メーカー フォルクスワーゲン		ドア数 5		ボディ形状 SUV/Crossover		特価点	
R4 / 8月		車名 T-クロス		グレード TSI アクティブ		駆動方式 4WD		9.5	
車種 自家用・その他()		排気量 1000 CC		型式 3BA-C1DKR		燃費 都市式		内装 A ⑨ C	
年表 - - 年 - - 月 - - 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		償還率(%) 日産リース(保証書・取扱説明書等)			
走行 口内にマーク付取付人(車・交換)・(色落ち)・(中・不調) 16,388 km		シフト オート		フロア AT					
外装色 ベージュ		カラーNo. ()		エンジン AD・6A・WAG・()		新着品のみ O印 を記入			
()		内装色 ()		積算定員 5人		EP FV AN サンプル TV キーレス			
シモ左・右		輸入区分 G		運行 C		リサイクル料 12,510円		販売税 EPA	
セールスポイント									
★純正ナビ★バックカメラ★ETC★LEDヘッドライト									
★16インチアルミ★スマートキー★ブッシュスタート									
★Apple Car Play★パドルシフト★前後ドライブレコーダー									
★スベアーキー★									
検査記入欄									
ルーム内薄汚れ									
修復歴 有 (9)									
A	キズ	U	へこみサビ	B	キズへこみ	P	色あせ・ヤケ	G	ガラスキズ
W	傷跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録No.								査定	
								月 日 年までに各度できる	
車体番号		WWGZZC1ZNY129721							
FW		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内装		ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コグス	オーデイズ	⑨	⑩
車種		軽		普通		大型		最大積重量	