

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項：不適合箇所

☆第三者機関検査済み☆

() mm

検査員記入欄：新渡屋「有」の場合は新渡屋・交換箇所を記入

☆主要装備確認OK☆

下廻り一部サビ

ワイパーキズ

() mm

F.リアミラー	ギス	セビ	ウレ