

2023 MAZDA Carol 5D GL		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-HB37S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2023/03	18,372 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Other		
BODY TYPE			
Other			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HB37S-102525	339 × 147 × 152 cm		
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

出品票		型式指定番号	20232	車両証付番号	0001	シリアル番号		評価点	
初年度登録	年	車名	ドア数	グレード	駆動	4.5			
R 05	3月	キャロル	5D	GL	4WD				
型式	3BA-HB37S	排気量	660 cc	燃料	ガソリン	軽油		内装	A B C
車種	年	月	車歴	車種	自家用	シフト	CVT	冷暖	AC
走行距離	1万	8千	372 km	マイル	〇をつける	純正ナビ	革シート	純正TV	SR
外装色	元色	色替無	カラーNo.	内装色	純正AW	エアB	純正TV	純正ナビ	革シート
車台No.	HB37S-102525	名義	月	日	TV種類 (社外品含む) 〇をつける	フルセグ	ワンセグ	アナログ	ナビ種類 (社外品含む) 〇をつける
登録No.		リサイクル	7,210円	未納	HDD	DVD	SD	DVD再生可	CD
定員	4人	積載量	kg	長さ	339 cm	幅	147 cm	高さ	152 cm
輸入車のみ	モデル	年式	輸入区分	ディーラー	並行	ハンドル	左	後日発送品 〇をつける	新車保証書
セールスポイント ブレーキ・選脱警報・誤発進抑制・AHC・運転席シートヒーター・電格ミラー・ASTOP									

注意事項・不具合箇所

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入

リベア跡

A1

A1

ドアミラー

キズ

ヒビ

ワレ

工具

ジャッキ