

2023 MAZDA CX-3 15S Urban Dresser		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE 5BA-DKLFY	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2023/10	MILEAGE 24,400 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Yellow	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. 506696	DIMENSIONS (L X W X H) 428 × 177 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Adaptive Cruise Control Side Camera Navigation System		Pre-Collision Braking Front Camera Back Camera	
INSPECTOR REPORT			

新車登録済		メーカー マツダ		ドア数 5		ボディタイプ コンパクトハッチバック		評価点 4.5																																									
R5 / 10月		年式 C X - 3		グレード 155 アーバンD レッサー		燃費区分 2WD 4WD																																											
車種 自家用・その他()		排気量 1500 CC		駆動方式 5BA-DKLFY		国産別式		内装 A・B・C																																									
車検 10年7月 / 抹消		鑑別 ホンダ ハイブリッド ()		ディーゼル		後付部品 (B) ・ 取扱説明書 (等)																																											
走行 [] [] [] 24,400 マイル		エンジン AT																																															
外装色 イエロー		カラーNo. ()		AG・BG・WAG・()		装着品のみ O印 を記入																																											
()		内装色 ()		標準装備		サニールーフ																																											
シフト 左・(変) 変速機		走行 リヤアクセル		9,460円		ABS		キーレス																																									
セールのポイント					修復歴 有・無																																												
スマートブレーキサポート フルセグテレビ 全方位モニター HUD BSM 寒冷地仕様 シート、ハンドルヒーター																																																	
検査記入欄					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>A</th><th>キズ</th><th>U</th><th>ヘコみ</th><th>汚れ</th><th>B</th><th>キズ・ヘコみ</th><th>P</th><th>色あせ</th><th>汚れ</th><th>G</th><th>ガラス</th><th>キズ</th> </tr> <tr> <th>W</th><th>補修跡</th><th>S</th><th>サビ</th><th>C</th><th>腐食</th><th>X</th><th>交換部</th><th>XX</th><th>交換済</th><th></th><th></th><th></th> </tr> <tr> <td colspan="12"> 名義中 月 日 まで(名義変更不可) 車体番号 506696 </td> </tr> </table>					A	キズ	U	ヘコみ	汚れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ	汚れ	G	ガラス	キズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済				名義中 月 日 まで(名義変更不可) 車体番号 506696													
A	キズ	U	ヘコみ	汚れ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ	汚れ	G	ガラス	キズ																																					
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																								
名義中 月 日 まで(名義変更不可) 車体番号 506696																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FW</th><th>トビ石</th><th>傷A</th><th>フレ</th><th>外装</th><th>小</th><th>ホイール</th><th>エアロ</th><th>リアル</th><th>No.</th> </tr> <tr> <td colspan="10">A・U A・曲 A・フレ</td> </tr> </table>					FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	リアル	No.	A・U A・曲 A・フレ										<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>内装</th><th>シート</th><th>ヤレ</th><th>コガ</th><th>コガ穴</th><th>オーディオ</th><th>CD</th><th>盗難</th><th>長さ</th><th>最大積載量</th> </tr> <tr> <td colspan="10">CM CM CM CM CM</td> </tr> </table>					内装	シート	ヤレ	コガ	コガ穴	オーディオ	CD	盗難	長さ	最大積載量	CM CM CM CM CM									
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	リアル	No.																																								
A・U A・曲 A・フレ																																																	
内装	シート	ヤレ	コガ	コガ穴	オーディオ	CD	盗難	長さ	最大積載量																																								
CM CM CM CM CM																																																	