

2023 MITSUBISHI Delica D2 Hybrid MX		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE MB37S	DISPLACEMENT 1,242 cc		
YEAR / REG. 2023/03	MILEAGE 17,000 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. MB37S-104604	DIMENSIONS (L X W X H) 379 × 165 × 175 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Scratches on interior trim and minor exterior scratches.			

初年度登録		メーカー		ドア数		ボディ形状		評価点																																									
R5 / 3月		三菱		5		ミニバンボックス																																											
		車名 デリカD : 2		グレード ハイブリッドMX		駆動区分 2WD 4WD		9.5																																									
車種 自家用 ・ その他 (レンタカー)		排気量 1200 CC		型式 MB37S		運転形式		内装 A・B・C																																									
車検 - - 年 月 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品 (保証書・取扱説明書等)																																											
走行 口内にマークを記入(※交換・劣化等) ※左側		シフト オート		マイル フロア AT																																													
外装色 シルバー		カラーNo. ()		エンジン (G) AAG・WAG・()		装備品のみに印を記入																																											
()		白身車注1内に「色調」を記入		乗車定員 5人																																													
ハンドル 左・右		輸入区分 ディーター		リサイクル料		エレクトロニクス																																											
				8,280円		環境エコ																																											
セールスポイント																																																	
フルフラットウォークスルーバックカメラ/ETC横滑り防止装置(E.S.C.)運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A.B.S./助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ付衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/シートヒーター																																																	
検査記入欄																																																	
室内内装傷・外装小傷有																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>文字</th> <th>U</th> <th>へこみ・凹み</th> <th>B</th> <th>文字・へこみ</th> <th>P</th> <th>熱変色・ボヤ</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>修理箇所</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録地</td> <td colspan="9"> 月 日 まで(各年度異なる)</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="9">MB37S-104604</td> </tr> </tbody> </table>										A	文字	U	へこみ・凹み	B	文字・へこみ	P	熱変色・ボヤ	G	ガラスキズ	W	修理箇所	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録地	月 日 まで(各年度異なる)									車体番号	MB37S-104604								
A	文字	U	へこみ・凹み	B	文字・へこみ	P	熱変色・ボヤ	G	ガラスキズ																																								
W	修理箇所	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																								
登録地	月 日 まで(各年度異なる)																																																
車体番号	MB37S-104604																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トピ石</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>外装</th> <th>小</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>A・U</th> <th>A・曲</th> <th>A・フ</th> <th></th> <th>No.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コガレ</td> <td>オーディオ</td> <td>スレ</td> <td>車庫</td> <td>最大積載量</td> </tr> </tbody> </table>										FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル						A・U	A・曲	A・フ		No.		内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディオ	スレ	車庫	最大積載量										
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル																																									
				A・U	A・曲	A・フ		No.																																									
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディオ	スレ	車庫	最大積載量																																								