# 2023 Nissan Sakura X

| OVERALL | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|
| 5 | - | - |

| | |
|---|---|
| MODEL CODE<br>B6AW | DISPLACEMENT<br>660 cc |
| YEAR / REG.<br>2023/08 | MILEAGE<br>12,300 km |
| DOORS<br>5 | SEATS<br>4 |
| DRIVETRAIN<br>2WD (FF) | TRANSMISSION<br>AT |
| FUEL<br>Electric | STEERING<br>Right |
| EXTERIOR COLOR<br>Silver | BODY TYPE<br>Kei |
| CHASSIS NO.<br>B6AW-0050089 | DIMENSIONS (L X W X H)<br>340 × 148 × 166 cm |

## SALES POINTS

**Alloy Wheels**

**Navigation System**

**Pre-Collision Braking**

## INSPECTOR REPORT

If there were any noticeable scratches or dents on the exterior, they have been neatly repaired, but some small scratches or dents may still remain. The interior is clean with no noticeable stains or dirt. Accident history: No abnormalities in the frame/structural parts.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

| 初年度登録 | メーカー | ドア枚数 | ボディ形状 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|
| R5/8月 | 日産 | 5 | 軽四 | 5 |
| | 車名 サクラ | グレード X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 自家用 | 乗人区分 | | ハンドル | 右 | 型式 | B6AW | 総気量 | 660 |
| 燃料 | 電気 | 内装 | A | | | | | | |
| 車検 | 8年 8月 / 抹消 | 走行 | 12,300 マイル | 駆動 | | ミッション | AC | 乗車定員 | Kg |
| 外装色 | スターリングシルバー | カラーNo. ( ) | リサイクル料 | 6,960円 | 預託金 | 車台番号 | B6AW-0050089 | | |
| ( ) | 内装色 | シフト インパネ AT | 乗車定員 4人 | 長さ cm | 幅 cm | 高さ cm | | | |

後日送り品 ( 保証書 ・ 取扱説明書 等 )

装備

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CD | ETC | AW | サンルーフ | 革シート |
| エアバック | ABS | ナビ | TV | キーレス |

セールスポイント

CD/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/色/フルセグＴＶ/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/ベンチシート/ＤＶＤ再生/ミュージックプレーヤー接続可

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 すず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
すず 中 ⇒ A2
すず へこみ 大 ⇒ AU3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | トドロ | 傷A | フレ | 外装 | め A・U | ホイル A・曲 | エアコ A・フレ |
| 内装 | ヨゴレ | シミ | ヤブレ | コゲ | コウカ | オーディオボ | スレ |

クオリティグレード説明

外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。

内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 コンディションチェックシート R7112SC0623

| 鑑定日 | 2025年3月6日 | 再鑑定日 | |
|---|---|---|---|

| クオリティーグレード | 外装 | ★★★★★ | 内装 | ★★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 | 正常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

車両状態の説明

| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数個 | 2個以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ライト類は経年劣化により軽微しています。(ヒリ感等ではありません)
【例:残 9分以上 ⇒ 軽微10%~ヒリセンス程度(残り量を示す)】

<特記事項>
&フェンスボディー ヨゴレ 中

<内装特記事項>
ヨゴレ L小・汚れ 部分的
ホコリ L小・ヒリ・すれ・ヨゴレ 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。