

2023 Toyota Alphard 2.5Z		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-AGH40W	2,493 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2023/09	29,000 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
AGH40-0007478	500 × 185 × 194 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...		Power Tailgate	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
360° Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

車名登録番号	トヨタ	ドキュメント	ミニバンワンボックス	評価点																																					
R5 /	年式	グレード	S 2.5Z セーフティセンス	4.5																																					
9月	アルファードG	駆動方式	2WD 4WD																																						
車種	自家用・その他（ ）	排気量	2500 CC	型式	3BA-AGH40W	運転形式	内装	A・C・C																																	
車検	8年9月	抜換	製	エンジン	ディーゼル	製造国製品（保証書・取扱説明書等）																																			
走行	2万9千000km	メイル	ハイドラリック	シフト	フロア CVT																																				
外観色	カラーNo.	エンジン	QD・AAG・WAG・（ ）	新車の品のみ O印 を記入																																					
()	右側鏡上入 (左側鏡)上入	内装色	7人	P	D	M	サルファー	マイク																																	
左・(R)	ディーラー・運行	リサイクル料	18,950円	EPAマーク	G	NABE	T	モス																																	
セルサースポイント																																									
本革シート/キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/E TCS/スマートキー/フルエアラロタンテ防止システム/オートクルーズコントロール/L E D ヘッドライト/横滑り防止装置(E S C)/パワーウィンドウ/オートマ/シートヒーター/シートエアコン/電動リアゲート/3列シート/ウォークスルー全周面カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ/バックカメラ/障害物センサー/M T モード付/両側電動スライドドア																																									
検査記入欄																																									
修復歴 有、☒ <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>軽微損傷</td><td>U</td><td>ヘッジボヤ</td><td>B</td><td>中〜大損傷</td><td>P</td><td>交換部</td><td>X</td><td>欠陥発生</td><td>Y</td><td>ガソリンタンク</td></tr> <tr> <td>Z</td><td>重大損傷</td><td>V</td><td>腐食</td><td>C</td><td>変質</td><td>X</td><td>火災痕跡</td><td>XX</td><td>欠陥発生</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 所有者氏名 _____ 日 家でどこに保管されているか _____ 車両台帳番号 AGH40-0007478									A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	軽微損傷	U	ヘッジボヤ	B	中〜大損傷	P	交換部	X	欠陥発生	Y	ガソリンタンク	Z	重大損傷	V	腐食	C	変質	X	火災痕跡	XX	欠陥発生		
A	B	C	D	E	F	G	H	I																																	
W	軽微損傷	U	ヘッジボヤ	B	中〜大損傷	P	交換部	X	欠陥発生	Y	ガソリンタンク																														
Z	重大損傷	V	腐食	C	変質	X	火災痕跡	XX	欠陥発生																																
FW	トビ石	備A	ワレ	内装	小	ホイール	エアロ	シリアルNo.																																	
					コ	ウ	ホ																																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ	オチボケ	ズレ	備考欄																																	
								備注																																	