

2023 Toyota Harrier Z		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
6BA-MXUA80	1,986 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2023/04	40,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MXUA80-0092171	474 × 186 × 166 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Tailgate	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Back Camera		Navigation System	
JBL Premium Sound System (9 Speaker...			
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but some small ones remain. Interior: Some noticeable stains and dirt are present in parts. Repair history: No abnormalities found in the frame.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録

R5

4月

メーカー

トヨタ

グレード

Z

ボディ形状

SUV/クロカン

評価点

4

車種

ハリアー

年式

2023

月

4

日

走行

40,000

km

登録

2023

年

4

月

10

日

車検

2025

年

4

月

10

日

車検

2025

年

4

月

10

日

型式

6BA-MXUA80

年式

2023

月

4

日

車検

2025

年

4

月

10

日

車検

2025

年

4

月

10

日

カラー

ブラック

リサイクル料

13,110円

車検料

MXUA80-0092171

シフト

フロア

AT

乗車定員

5人

長さ

474cm

幅

186cm

高さ

166cm

保証書

取扱説明書

等

説明

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

セールスポイント

パワーシート/バックカメラ/ETC/後部横断防止システム/スマートキー/キーレスエントリー(A/B/S/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/ビューステータス/後部横断防止システム/安全運転サポートシステム/クルーズコントロール/電動リアゲート/ミュージックプレイヤー/後部カメラ

査定員記入欄

ボクサー・レベルに関する注意事項

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

クオリティ・グレード説明

外装: 劣化するキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装: 劣化する汚れ等が、部分的にあります。

修復歴: 修復部位に異常はありません。

査定員記入欄

ボクサー・レベルに関する注意事項

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

クオリティ・グレード説明

外装: 劣化するキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装: 劣化する汚れ等が、部分的にあります。

修復歴: 修復部位に異常はありません。

査定員記入欄

ボクサー・レベルに関する注意事項

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

クオリティ・グレード説明

外装: 劣化するキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装: 劣化する汚れ等が、部分的にあります。

修復歴: 修復部位に異常はありません。

査定員記入欄

ボクサー・レベルに関する注意事項

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

クオリティ・グレード説明

外装: 劣化するキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装: 劣化する汚れ等が、部分的にあります。

修復歴: 修復部位に異常はありません。

車検状態の車両は、停止状態で写真撮影が行われています。