


2024 Audi Audi A4 35 TDI Advanced		OVERALL	
		5	
EXTERIOR		INTERIOR	
-		-	
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
8WDEZ	1,968 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2024/08	17,000 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WAUZZZF46RA042396	476 × 185 × 141 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Back Camera	
Parking Assist (Auto Steering)		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

新車登録番号 R6		メーカー アウディ		ドア数 4		セダン セダン		評価点 5																																							
8月		A 4		クラード 35TDIアドバンスド		駆動方式 2WD 4WD																																									
車種 自家用・その他 ()		排気量 2000 CC		型式 8WDEZ		運転形式		内装 A・B・C																																							
車検 9 年 8 月 / 検出		燃料 ガソリン		型式 5		検出履歴品 (保証書・取扱説明書 等)																																									
走行 (前年1〜7月車検入(金・交換)・点検(金・交換))		車検 9 年 8 月 / 17 日 / 00 日 / 00 分		車検 5		フロア 7 AT																																									
外装色 カラード		ミスブラックメタリック		エンジン QD・AAG・WAG・()		新車像のみ O印 を記入																																									
()		内装色		5 人		サンプル 写																																									
左・右 左・右		走行		1,578 円 / 月		エアコン																																									
セルスポイント																																															
本革シート/パワーシート/バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC)/運転席エアバック/座席防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ(アークオーバーヒーター)/全周カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ																																															
検査記入欄																																															
																																															
修復歴 有 ()																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ/凹み</td> <td>B</td> <td>キズ(へこみ)</td> <td>D</td> <td>色あせ/色褪せ</td> <td>G</td> <td>ガラス/キズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>傷跡/跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>変質</td> <td>X</td> <td>交換</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 登録年月 月 日 家でどこに名義で所有する </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 車体番号 MAUZZZF46RA042396 </td> </tr> </table>										A	キズ	U	へこみ/凹み	B	キズ(へこみ)	D	色あせ/色褪せ	G	ガラス/キズ	W	傷跡/跡	S	サビ	C	変質	X	交換	XX	交換済	登録年月 月 日 家でどこに名義で所有する									車体番号 MAUZZZF46RA042396								
A	キズ	U	へこみ/凹み	B	キズ(へこみ)	D	色あせ/色褪せ	G	ガラス/キズ																																						
W	傷跡/跡	S	サビ	C	変質	X	交換	XX	交換済																																						
登録年月 月 日 家でどこに名義で所有する																																															
車体番号 MAUZZZF46RA042396																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td> <td>トボシ</td> <td>備A</td> <td>ウレ</td> <td>内装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>他</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ボロレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガレ</td> <td>オーナ/ボス</td> <td>スレ</td> <td>本車</td> <td>他</td> </tr> </table>										FW	トボシ	備A	ウレ	内装	小	ホイール	エアロ	シリアル	他	内装	ボロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガレ	オーナ/ボス	スレ	本車	他																		
FW	トボシ	備A	ウレ	内装	小	ホイール	エアロ	シリアル	他																																						
内装	ボロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガレ	オーナ/ボス	スレ	本車	他																																						