


ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項：不良合服所

左ビラー塗装	() mm		() mm
左サイド・スラッ?下部B部跡			

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所、交換箇所を記入

ドアミラー	半ズ	ヒビ	ウレ
工費	☒	ジャッキ	☒