

2024 MAZDA Flair Crossover Hybrid XS Special		OVERALL	
		6	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5AA-MS92S	657 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2024/03	10,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MS92S-309053	340 × 148 × 168 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
360° Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		ドア数		ボディ形状		評価点																																									
R6 / 3月		マツダ		5		SUV/クロカン																																											
		車名 フレアクロスオーバー		グレード ハイブリッドXS スペシャル		駆動区分 4WD		6																																									
車種 自家用・その他()		排気量 660 cc		型式 5AA-MS92S		選装形式		内装 A・B・C																																									
年次 9年3月		抹消		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日課税品 (色変換・取付用等)																																									
走行 10,000 km		シフト インパネ CVT		スペアキー																																													
外装色 シフォンアイボリーメタリック		カラーNo.		エンジン AG・WG・WAG・()		新備品のみにO印を記入																																											
()		色変更はO印に 内装色		標準定員 4人		AW サンプル TV 革シート																																											
ハンドル 左・右		輸入 国		並行		リサイクル料 0円		中古車 エブリック AG ナビ TV キーレス																																									
セールスポイント キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/シートヒーター/フルフラット/全周囲カメラ																																																	
検査記入欄 AIS 検査済																																																	
<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ割れ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>熱変色・劣化</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr> <tr> <td>W</td><td>研ぎ跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td colspan="2">登録No.</td><td colspan="8">月 日 までにご名変できる方</td></tr> <tr> <td colspan="2">事故事例</td><td colspan="8">MS 92S - 309053</td></tr> </table>										A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	熱変色・劣化	G	ガラスキズ	W	研ぎ跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録No.		月 日 までにご名変できる方								事故事例		MS 92S - 309053							
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコみ	P	熱変色・劣化	G	ガラスキズ																																								
W	研ぎ跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																								
登録No.		月 日 までにご名変できる方																																															
事故事例		MS 92S - 309053																																															
<table border="1"> <tr> <td>FW</td><td>トビ石</td><td>傷A</td><td>ワレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>車体</td><td>エアロ</td><td>シリアル</td><td>No.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">A・U</td><td colspan="2">A・曲</td><td colspan="2">A・ワレ</td></tr> <tr> <td>内装</td><td>ヨゴレ</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コガ</td><td>コガ穴</td><td>オーデイオ</td><td>スレ</td><td>車輪</td><td>傷</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">mm</td><td colspan="2">mm</td><td colspan="2">最大積載量</td></tr> </table>										FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	車体	エアロ	シリアル	No.					A・U		A・曲		A・ワレ		内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーデイオ	スレ	車輪	傷					mm		mm		最大積載量	
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	車体	エアロ	シリアル	No.																																								
				A・U		A・曲		A・ワレ																																									
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーデイオ	スレ	車輪	傷																																								
				mm		mm		最大積載量																																									