

2024 MINI 5HB Cooper S Favored Trim		OVERALL	
		4.5	
EXTERIOR		INTERIOR	
-		-	
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
52GD20	1,998 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2024/10	6,393 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMW52GD0502W25806	404 × 175 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Parking Assist (Auto Steering)	
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

新車登録番号 R6		メーカー MINI		ドア数 2		所付タイヤ コンバートハッチバック		評価点 4.5																																																			
10月		車名 MINI		グレード クーパーS フェ イバード・トリム		駆動 2WD																																																					
車種 自家用・その他 ()		排気量 2000		型式 CC		52GD20		内装 A・B・C																																																			
車検 9年10月 / 検出		類別 乗用		デザイン ハイブリッド ()		検出履歴品 (保証書・取扱説明書 等)																																																					
走行 ()		シート フロア 7 AT																																																									
外装色 カラーNo. ブルー		エンジン AG・GAG・WAG・()		新車品のみ O印 を記入																																																							
()		内装色 5 人		サンプル 実物																																																							
左・右 左・右		走行 14,880円		TV																																																							
セルスポイント																																																											
本革シート/パワーシート/バックカメラ/運転席エアバック/窓防防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ A B S /助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ/他衝突被害軽減ブレーキ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/全周面カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ																																																											
検査記入欄																																																											
検査 有 ()																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ・めくれ</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>D</td> <td>交換部・接合部</td> <td>G</td> <td>ガラス・窓</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>傷跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>変色</td> <td>X</td> <td>欠陥</td> <td>XX</td> <td>欠陥</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>名義</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>月 日 家でどこまである</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 車体番号 MWW52GD0502W25806 </td> <td>シリアル</td> </tr> </table>										A	キズ	U	へこみ・めくれ	B	キズ・へこみ	D	交換部・接合部	G	ガラス・窓	W	傷跡	S	サビ	C	変色	X	欠陥	XX	欠陥										名義										月 日 家でどこまである	車体番号 MWW52GD0502W25806									シリアル
A	キズ	U	へこみ・めくれ	B	キズ・へこみ	D	交換部・接合部	G	ガラス・窓																																																		
W	傷跡	S	サビ	C	変色	X	欠陥	XX	欠陥																																																		
									名義																																																		
									月 日 家でどこまである																																																		
車体番号 MWW52GD0502W25806									シリアル																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td> <td>トボシ</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>内装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>①・U</td> <td>A・B・C・D・E・F</td> <td>①・U</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ホイール</td> <td>シロ</td> <td>サブル</td> <td>コサ</td> <td>コサ</td> <td>オーデ</td> <td>オーデ</td> <td>本車</td> <td></td> </tr> </table>										FW	トボシ	傷A	フレ	内装	小	ホイール	エアロ	シリアル							①・U	A・B・C・D・E・F	①・U			内装	ホイール	シロ	サブル	コサ	コサ	オーデ	オーデ	本車																					
FW	トボシ	傷A	フレ	内装	小	ホイール	エアロ	シリアル																																																			
					①・U	A・B・C・D・E・F	①・U																																																				
内装	ホイール	シロ	サブル	コサ	コサ	オーデ	オーデ	本車																																																			