

2024 MITSUBISHI ek Wagon 660 G		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-B33W	659 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2024/12	4,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Purple	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
B33W-0501755	340 × 148 × 165 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Back Camera	
Front Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		トヨタ自動車		車種		軽四		評価点																					
R6 / 12月		三菱		5						9.5																					
		車名		グレード		駆動区分		2WD																							
		e Kワゴン		660 G シートヒーター/バックカメラ/オートライト		4WD																									
車庫		自家用・その他 ()		排気量		660 CC		型式		5BA-B33W																					
						通称形式				内装																					
										A・B・C																					
車検		9年12月 / 抹消		燃料		ガソリン		ディーゼル		後日選り易く (保証書・取扱説明書 等)																					
				シフト		ハブリッド ()																									
走行		0 万 4,000 円		マイル		インパネ		CVT																							
外装色		カラー-No.		エアコン		AC・電・WAG・ ()																									
ライラックピンクM/ホワイトソリッド		()		内装色		豪華正員		4人																							
()		色変更は10日以内 (右欄)に記入																													
シロ		左・右		ディーラー		走行		リサイクル料		6,750円・預託金																					
										エアロック																					
										AW																					
										サンルーフ																					
										革シート																					
										キーレス																					
セルスポイント シートヒーター/バックカメラ/オートライト純正ナビ (フルセグTV/BT/HDMI/ラジオ) /アイドリングストップ/コーナーセンサー/スマートキー (2個) /車線逸脱警報/衝突被害軽減ブレーキ/横滑り防止 修復歴 有 ()																															
検査記入欄 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/凹み</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/劣化</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr> <tr> <td>W</td><td>擦傷/凹み</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> </table> 登録No. _____ 月 _____ 日 _____ まで(に)名義できる 車体番号 B33W-0501755												A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/劣化	G	ガラスキズ	W	擦傷/凹み	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/劣化	G	ガラスキズ																						
W	擦傷/凹み	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td><td>トヨタ</td><td>備A</td><td>ワレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>キル</td><td>エアロ</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>①・②</td><td>③・④</td><td>A・B・C</td></tr> </table>												FW	トヨタ	備A	ワレ	外装	小	キル	エアロ						①・②	③・④	A・B・C				
FW	トヨタ	備A	ワレ	外装	小	キル	エアロ																								
					①・②	③・④	A・B・C																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>内装</td><td>ヨコ</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コガ</td><td>コガ穴</td><td>オデア/汚れ</td><td>⑤</td></tr> </table>												内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オデア/汚れ	⑤												
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オデア/汚れ	⑤																								