


2024 Nissan NV100 Clipper Rio E		OVERALL	
		6	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-DR17W	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2024/03	29,766 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Black		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
DR17W-307246	340 × 148 × 191 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 R6 / 3月	メーカー 日産	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 6																				
車名 NV100クリッパーリオ	グレード E	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 3BA-DR17W	通称 3BA	内装 A・B・C																				
車検 9年3月 / 抹消	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	ディーゼル ()	後日選り品 (車検・取扱い明書 等)																					
走行 29,766マイル	インパネ AT																							
外装色 ブラック	カラーNo. (ZJ3)	エアコン AC・QAC・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																					
左・右 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 6,710円・預託金	エアロ ABS	ナビ TV																				
セールスポイント エマージェンシーブレーキ パワースライドドア インテリキー・Pスタート HIDオートライト		 <table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ・割れ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換所</td></tr></table>			A	キズ	U	へこみ・割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所
A	キズ				U	へこみ・割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ												
W	補修跡				S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所												
特記事項 名義変更10/30																								
検査記入欄																								
登録No. DR17W-307246																								
FW トヨタ	機A 三菱	フレ 日産	外装 Q・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																		
内装 エコ	シタ シタ	ヤブレ コガ	コガ穴 コガ穴	オーディオ穴 オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 kg															