

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項・不具合箇所

☆第三者機関検査済み☆

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入

☆主要装備確認OK☆

ビラー内張傷小



7
mm

7
mm

7
mm

ドアミラー	キズ	セビ	ウレ
1	1	1	1