

2025 Honda WR-V Z+		OVERALL	
		6	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DG5	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2025/11	22 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
DG5-1012522	433 × 179 × 165 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録
R7
11月

メーカー
ホンダ

車名
WR-V

グレード
Z+

ドア数
5

ボディ形状
SUV/クロカン

評価点
6

車種
自家用

右

型式
DG5

総排気量
1500

燃料
ガソリン

内装
A

年
10年11月

抹消

走行
22km

リサイクル料
12,560円

車台番号
DG5-1012522

外装色
ホワイト

カラーNo.

シフト
フロア

AT

乗車定員
5人

長さ
cm

幅
cm

高さ
cm

除口送り足
(保証書・取扱説明書等)

整備
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

セールスポイント
登録済未使用車/バックカメラ/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/後部座席シート/スマートキー/キーレスエントリー/A8S/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/オートクルーズコントロール

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
最小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
さす 最小 → A
へこみ 小 → U1
さす 中 → A2
さす へこみ 大 → AL3

クオリティグレード説明
外装: 気になるようなキズやヘコミがあった場合は納車に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装: 気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。
修復歴: 骨格部位に異常はありません。

青枠内のグレード鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

グレード鑑定 コンディショニングチェックシート
鑑定日 2025年12月25日 再鑑定日
クオリティグレード 特装 ★★★★★ 内装 ★★★★★ 修復歴 修復歴 無 補装 正装

車両状態の説明
小 カードサイズ未満 中 A4サイズ未満 大 A4サイズ以上 数値 公称以上
ライヤラは最良の状態を指し示す記号です。(※参考値ではありません)
(例) 例 3.5は一般の3.5(1000cc)程度を指します

車両状態の図
左前部 左中部 左後部 右前部 右中部 右後部
エンジンルーム 運転席 助手席 後部座席 後部座席バックシート 後部座席バックシート

車両状態の補足説明、修正事項で記載されている場合があります。