

2025 Mercedes-AMG GLB Class GLB35 4MATIC		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
4AA-247651M	1,991 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2025/05	23,104 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Silver	Station Wagon		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
W1N2476512W388751	466 × 185 × 167 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Roof Rails		Leather Seats	
Power Tailgate		Power Seats (Front)	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Parking Assist (Auto Steering)		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
Navigation System		Premium Sound System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		ディーラー メルセデスAMG		ドア数量 5		ボディ色		ステーションワゴン		駆動形式	
R7 / 5月		G L B		GLB 3 5 4マ		チック		総重量 2WD 4WD		4.5	
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 1990		型式 CC		4AA-247651M		選装形式		別装 A・C	
車検 10年5月抜消		燃料 ガソリン		ディーゼル		後付選り品 (保証書・取扱説明書等)					
走行 (国にサブ登録した車・変換・(中古)・(年寄)		シフト		AT							
外装色 シルバー		カラーNo.		AD・WG・WAG・()		新着品のみのO印を記入					
()		内装色		標準変更		7人		☐ サブ ☐ ツ ☐ ス			
左・交・保・入・取・分		主・行		プライマル		19,470円		☐ エク ☐ ム			

セールスポイント

ドライビングアシスタンスPKG アドバンスDPKG 純正ナビ 全周囲カメラ F席メモリー付Pシート シートH ブルマスター HUD 重くだけ充電 Pバックドア

検査記入欄																																																																																																
有、 ☒																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコ</td> <td>P</td> <td>熱傷・溶け</td> <td>G</td> <td>ガラスのキ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>錆腐</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>変質</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 登録地 </td> <td>名義人</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 月 </td> <td>日</td> <td>家で名義者である</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 車体番号 W1N247651W388751 </td> <td colspan="2"> シリアル No. </td> </tr> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>内装</td> <td>小</td> <td>ホイ</td> <td>エアロ</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A・U</td> <td>A・曲</td> <td>A・フ</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>フロ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>ゴダ</td> <td>ゴダ穴</td> <td>オーチオス</td> <td>スレ</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>												A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコ	P	熱傷・溶け	G	ガラスのキ	W	錆腐	S	サビ	C	変質	X	交換済	XX	交換済	登録地									名義人	月									日	家で名義者である	車体番号 W1N247651W388751									シリアル No.		FW	トビ石	傷A	フレ	内装	小	ホイ	エアロ									A・U	A・曲	A・フ				内装	フロ	シミ	ヤブレ	ゴダ	ゴダ穴	オーチオス	スレ			
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ・ヘコ	P	熱傷・溶け	G	ガラスのキ																																																																																							
W	錆腐	S	サビ	C	変質	X	交換済	XX	交換済																																																																																							
登録地									名義人																																																																																							
月									日	家で名義者である																																																																																						
車体番号 W1N247651W388751									シリアル No.																																																																																							
FW	トビ石	傷A	フレ	内装	小	ホイ	エアロ																																																																																									
					A・U	A・曲	A・フ																																																																																									
内装	フロ	シミ	ヤブレ	ゴダ	ゴダ穴	オーチオス	スレ																																																																																									