2025 MITSUBISHI Delica D5 P

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
5	-	-

MODEL CODE 3DA-CV1W	DISPLACEMENT 2,267 cc
YEAR / REG. 2025/08	MILEAGE 30 km
DOORS 5	SEATS 8
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT
FUEL Diesel	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Minivan
CHASSIS NO. CV1W-5037525	DIMENSIONS (L X W X H) 480 × 180 × 188 cm

SALES POINTS

- **Alloy Wheels**
- **Power Tailgate**
- **Adaptive Cruise Control**
- **Side Camera**
- **360° Camera**
- **Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...**
- **Pre-Collision Braking**
- **Front Camera**
- **Back Camera**

INSPECTOR REPORT

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 R7 8月	メーカー 三菱	ドア枚数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 5
	車名 デリカD：5	グレード P		

車検	自家用	車台番号	ハンドル	右	型式	3DA-CV1W	排気量	2200	燃料	ディーゼル	内装 A
車検	9年 8月 抹消	走行	(□内にマークを記入（各：交換 ★：修復 #：不明）) □ 十 万 千 , 百 十 1 3 0 マイル km				駆動	4WD	ドアミラー	AC	乗車定員 Kg
外装色	ブラックマイカ	カラーNo. ( )	リサイクル料 13,750円				車台番号 CV1W-5037525				
( ) 色塗装は（）内に「色塗」と記入		内装色	シフト インパネ AT		乗車定員 8 人		長さ cm	幅 cm	高さ cm		

後日送り品（ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備：DA SV ASV サンルーフ 革シート エアバック ABS ナビ TV キーレス

セールスポイント：パワーシート/3列シート/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/AWD/ターボ/シートヒーター/電動リアゲート/全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
極小は記号のみ
小は1
中は2
大は3
例
きず 極小 → A
へこみ 小 → U1
きず 中 → A2
きず へこみ 大 → AU3

FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイル A・傷	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウケン	オーディオ	メレ

クオリティグレード説明
外装:気になるようなキズやヘコミがあった場合は納車に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。
内装:気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。
修復歴:骨格部位に異常はありません。

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

グー鑑定 コンディションチェックシート D144260D612

鑑定日	2026年4月6日			再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	種類 正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数量	2個以上

ライト等はお車の使用と経年により劣化しています。（ヒリ表示ではありません）
【例：同 9年以上→概ね80パーセント程度残り表示】

<内装特記事項>
ダンシボード オーディオレス