

2025 Suzuki Jimny Nomade FC		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JC74W	1,460 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2025/07	64 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MA3JJC74W00231168	389 × 165 × 173 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control			
INSPECTOR REPORT			

青森県のカーナビ/JAAN鑑定証の評価と下記記載の評価は真なります																																																								
R7 / 7月	メーカー スズキ	ドアカ数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	5																																																				
	車名 ジムニーノマド	グレード F C																																																						
車種 自家用		走行方向 右	型式 J C74W	排気量 1500	燃料 ガソリン	内装 A																																																		
車検 10年 7月 / 抹消		CPOにマークを記入 (※ : 交換 ※ : 減価 ※ : その他)		駆動 4WD	AT/MT AC	安全装備 +																																																		
外装色 ジャングルグリーン 2 ()		カラー-No.	リサイクル料	販売価格 8,780円 (税別)			車両番号 MA3JJC74W00231168																																																	
()		シフト フロア 4 AT	乗車定員 4人	長さ cm	幅 cm	高さ cm																																																		
後付品 ☐ 保証書 ☐ 取扱説明書 (その他)																																																								
装備 ☒ ABS ☒ エア ☒ クルーズコントロール ☒ ナビ ☒ TV ☒ オーディオ																																																								
セールスポイント																																																								
フルフラット傾斜防止装置 (ESC)/ 運転席エアバック座席側エアシステム/ マートキー/キースタントリー/ABS防 凍ブレーキ/サイドエアバック/衝突被害 軽減構造/ブレーキ優先安全ボディ/4WD/A ドリリングストップ/オートクルーズコン トロール/シートヒーター 査定員記入欄																																																								
※ダメージジレに関する注意事項 細小は配等のみ 別紙 細小1 サイズが小さく ⇒ A 細小2 サイズが小さく ⇒ B 細小3 サイズが小さく ⇒ C 細小4 サイズが小さく ⇒ D																																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>D</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> </table>							D	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																
クオリティグレード説明 外装気になるようなキズやヘコミがあった場合は納屋に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。 内装気になる汚れ等がない納屋な室内を保っています。																																																								

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。

図中の数字は車体の損傷を目視確認しています。(※点検では見えない箇所は別途写真撮影し提出いたします。)

図中の数字は車内の損傷を目視確認しています。(※点検では見えない箇所は別途写真撮影し提出いたします。)