

2026 Toyota Hiace Van Super GL		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
TRH200V	1,998 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2026/06	50 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
TRH200V-0418916	470 × 170 × 198 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Back Camera	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Side Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー トヨタ		ドア数 5		ボディ形状 バン		評価点 5																															
R8 / 6月		車名 ハイエースバン		グレード スーパーGL		駆動方式 2WD 4WD																																	
車種 自家用・その他()		排気量 2000 cc		型式 TRH200V		通称 別記式		内装 A・B・C																															
年式 10年6月		抹消 シフト		エンジン ディーゼル		後付部品 (保証書・取扱説明書等)																																	
走行 10万km		メイル フロア 6 AT																																					
外装色 グリーングレー		カラーNo. AW		オプション AG・WAG・()		装着品のみ O印 を記入																																	
()		内装色 黒革張り		乗車定員 5人		☐ サルーフ ☐ TV ☒ モーター																																	
左・前・右		ディーラー・運行		リサイクル料 15,000円		登録税 エコマーク																																	
セールスポイント																																							
検査記入欄																																							
検査記入欄																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トビ石</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>外装</th> <th>小</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>シリアル</th> <th>No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>H24オヤレ</td> <td>B</td> <td>キズ-H24</td> <td>P</td> <td>色あせ・サゲ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </tbody> </table> 姓 氏: _____ 月 _____ 日 _____ までにご査入ください 車体番号: TRH200V-0418916										FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	A	キズ	U	H24オヤレ	B	キズ-H24	P	色あせ・サゲ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																														
A	キズ	U	H24オヤレ	B	キズ-H24	P	色あせ・サゲ	G	ガラスキズ																														
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																														