

2026 Toyota LandCruiser 250 VX		OVERALL	
		S	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
3BA-TRJ250W	2,693 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2026/07	30 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
TRJ250-0040053	493 × 198 × 193 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Roof Rails		Leather Seats (Leather)	
Power Tailgate		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Front Camera	
Side Camera		Back Camera	
Navigation System		Pioneer Premium Sound System (10 sp...	
INSPECTOR REPORT			
None			

初年度登録	メーカー	トヨタ	ドア数	S	ボディ形式	SUV/クワン	特価点																				
R8 / 7月	車名	ランドクルーザー 250	グレード	VX	駆動方式	2WD 4WD	S																				
車種	自動車・その他	排気量	2700	型式	3BA-TRJ250W	選定形式	内装																				
車検	1年7月 / 抜消	燃料	ガソリン	チャイセル	後付選用品	() 標準・取付け済等	A・B・C																				
発行	(口) ニューカー購入 (金・女性 ● 他正入 ● 女性)	シフト	オートマチック	フロア 6 AT	スペアキー																						
外装色	カラーNo.	エンジン	ニュートラルブラック ()	Qe・AAG・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																						
シート	左・右・R	乗人数	7人	オプション	E1 E2 A サブツ フット																						
ディーラー	販売	プライス	14,230	期間	E1 E2 A サブツ フット																						
セルスポイント																											
・チルト&スライド電動ムーンルーフ ・デジタルインナーミラー ・トヨタセーフティセンス ・運転転8ウェイパワーシート(助手席4ウェイパワーシート(運転席メモリー付))																											
検査ポイント																											
検査記入欄																											
特になし																											
 修復歴 有、(S)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AW</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>ヘンコウヤリ</th> <th>B</th> <th>キズ+ヘンコウ</th> <th>P</th> <th>熱変形+ゼン</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>欠陥済</td> </td></tr> </tbody> </table>								AW	キズ	U	ヘンコウヤリ	B	キズ+ヘンコウ	P	熱変形+ゼン	G	ガラスキズ	W <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>欠陥済</td>	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	欠陥済
AW	キズ	U	ヘンコウヤリ	B	キズ+ヘンコウ	P	熱変形+ゼン	G	ガラスキズ																		
W <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>欠陥済</td>	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	欠陥済																		
登録地 No. _____ 月 _____ 日 名義に名義でできる																											
形状番号 TRJ250-0040053																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トビ石</th> <th>傷A</th> <th>ワレ</th> <th>汚染</th> <th>小</th> <th>中</th> <th>大</th> <th>エアロ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> <td>A・U</td> </tr> </tbody> </table>								FW	トビ石	傷A	ワレ	汚染	小	中	大	エアロ		A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U		
FW	トビ石	傷A	ワレ	汚染	小	中	大	エアロ																			
	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U	A・U																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>内装</th> <th>ゴロレ</th> <th>シミ</th> <th>ヤブレ</th> <th>コガ</th> <th>コガ穴</th> <th>オデカ</th> <th>オデカ穴</th> <th>スレ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								内装	ゴロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オデカ	オデカ穴	スレ											
内装	ゴロレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オデカ	オデカ穴	スレ																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>長さ</th> <th>幅</th> <th>高さ</th> <th>最大積載量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>492 cm</td> <td>198 cm</td> <td>192 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								長さ	幅	高さ	最大積載量	492 cm	198 cm	192 cm													
長さ	幅	高さ	最大積載量																								
492 cm	198 cm	192 cm																									