

2026 Toyota Roomy Custom Custom G		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
5BA-M900A	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2026	668 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M900A-1264229	371 × 167 × 174 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
Pre-Collision Braking		Adaptive Cruise Control	
Back Camera		360° Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Light interior dirt			

年式登録		メーカー トヨタ		ドア数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		駆動形式 後輪駆動		評価点 4																																					
R8 / —月		車名 ルーミー		グレード カスタムG		燃費区分 緑II 4WD																																									
車種 自動車用・その他()		排気量 1000		型式 CC		5BA-M900A		運転方式		内装 ① B・C																																					
車検 —年 —月 —日		新制 ③ ハイブリッド		ディーゼル —		後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																																									
走行 [内]にマークを記入(※) 交換 (※)が (※)が (※)が 十 千 万 円 + 6 6 8 + マイル		シフト AT																																													
外観色 パール カラーNo. (W24)		エンジン AD・GND・WAD・()		新着商品の O印 を記入																																											
()		内装色 ブラック		乗車定員 5人		⑤		⑥		④ サンルーフ																																					
左・前・右 左・前・右 インター・走行		9,410円		⑦ エアコン		⑧ ナビ		TV		キーレス																																					
セールスポイント																																															
☆クルーズコントロール! ☆アイドリングストップ! ☆シートヒーター! ☆プッシュスタート! ☆360°カメラ!																																															
検査記入欄																																															
内装薄汚れ																																															
修復歴 有。⑨																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td> <td>変色</td> <td>U</td> <td>へこみ割伤</td> <td>B</td> <td>キズへこみ</td> <td>P</td> <td>熱変色・変形</td> <td>C</td> <td>ガラスキズ</td> <td></td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>軽傷</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	キズ	変色	U	へこみ割伤	B	キズへこみ	P	熱変色・変形	C	ガラスキズ		交換済	W	軽傷	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																				
キズ	変色	U	へこみ割伤	B	キズへこみ	P	熱変色・変形	C	ガラスキズ		交換済																																				
W	軽傷	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX																																							
車体番号 M900A-1264229																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トボ足</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>内装</th> <th>小</th> <th>オイル</th> <th>エアロ</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A・U</th> <th>A・曲</th> <th>A・ウレ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オチ・オケ</td> <td>スレ</td> </tr> </tbody> </table>												FW	トボ足	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ						A・U	A・曲	A・ウレ	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オチ・オケ	スレ												
FW	トボ足	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ																																								
					A・U	A・曲	A・ウレ																																								
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オチ・オケ	スレ																																								